

平成20年3月11日 定例議会行政報告

中山峠燃料供給施設からの重油流出事故について報告いたします。

さる2月24日、中山峠高原ホテルへ重油を供給する配管が老朽化により損傷し、重油が流出する事故が発生いたしました。損傷した配管については、交換による補修作業を行い、流出した重油については、中和剤の散布、洗浄作業、及びバキューム車による吸い取り作業などの実施により、被害の拡大防止に努めてまいりましたが、土壌の一部に汚染が残っておりますので、土壌を採取し浄化処理を行ってまいります。

今後につきましては、関係機関の指導を仰ぎながら、再発防止に向けた抜本的対策について検討してまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。